


Remonttiselvitys koehuoneistosta E2

Eteinen

Ennen



Eteinen nyt: Eteisestä, uusittiin naulakon tausta ja pohjalevy. Uusittiin kaapinovi ja lisättiin siihen siivousväline teline. Portaat entisöitiin. Välioivet uusittiin ja seinät sekä katto maalattiin.




Eteisen WC

Ennen



Nyt: Seinät ja katto maalattiin


(olisiko pitänyt myös lattia laatoitus uusia)



Makuuhuone alakerta

Ennen





Nyt: Seinät ja katto maalattiin, kaapistojen ovet uusittiin sekä pöytätaaso, väliovet uusittiin, yöpöydät entisöitiin ja kattovalo uusittiin.



Olohuone
Ennen:





Nyt: Seinät ja katto maalattiin, verhotangot uusittiin.


(jatkossa myös TV:n alla olevan pienen pöydän kansi ja laatikon etusarja pitäisi uusia samaan malliin kuin muutkin, voi myös harkita takan taustan maalaamista tummemmalla (ei näkyisi tulevat kolhut ja nokijäljet niin hyvin)



Keittiö
Ennen




Nyt: Keittiön kaappien ovet, pöytätasot sekä taustalevyt uusittiin, jätekaapin runkousittiin jätevaunukaapiksi. Pienempi laatikosto harvennettiin kolmeen laatikkoon ja runko uusittiin hiukan leveämmäksi, seinät ja katto maalattiin, kuivauskaapin ritilät uusittiin ja kattovalaisin uusittiin LED valoksi. (Jatkossa pistokepaikka altaan yläpuolella pitäisi siirtää nurkkaan pienkoneiden lähelle. samoin työtason valon voisi myös uusia.)




Yläkerran makuuhuone
Ennen



Nyt: Katto maalattiin ja kaapinivet uusittiin, kattovalaisin uusittiin ja lapsiportti entisöitiin





Pesuhuone
Ennen



Nyt: Kaikkien kaakelipintojen sekä paneloinnin uusiminen sekä uusi vesieristys. Lattiakaivojen kaatojen tarkastus sekä tasoitus ja uuden vara lattialämmityskaapelin asennus. Suihkunurkan uusiminen ja välioven uusiminen sekä valaisimen uusiminen.



Sauna
Ennen



Nyt: Kaakeleiden ja vesieristyksen uusiminen, kaatojen tarkastus ja lattian tasoitus. Paneelien uusiminen (entiset lauteet), kiukaan takaseinän laatoituksen uusiminen ja valaistuksen uusiminen. (jatkossa ei kiukaan takaseinän laattojen väliin silikonisaumausta)

